



ПЕНЕПЛАГ

Сухая смесь для мгновенной ликвидации напорных течей

Смесь сухая гидроизоляционная РК100, В10, W6, F25 «Пенеплаг». Состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, активных химических компонентов.

НАЗНАЧЕНИЕ: Используется для мгновенной остановки течей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Повышенная стойкость к размыванию водой;

Быстрое схватывание (1 минута);

Расширяется при контакте с водой.

ОПИСАНИЕ: Смесь сухая гидроизоляционная РК100, В10, W6, F25 «Пенеплаг» ГОСТ 31357-2007. Состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, активных химических компонентов.

НАЗНАЧЕНИЕ: Используется для мгновенной остановки течей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Повышенная стойкость к размыванию водой;

- Быстрое схватывание (1 минута);

- Расширяется при контакте с водой.

Инструкции по применению материалов

Работы по гидроизоляции проводить при температуре поверхности конструкции от +5 до + 35 °С.

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ: 1,9 кг/дм³.

ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ ТЕЧИ: Увеличить полость течи с помощью отбойного молотка на ширину не менее 25 мм и глубину не менее 50 мм с расширением вглубь («ласточкин хвост»). Тщательно очистить щеткой с металлическим ворсом. **ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:** Использовать только чистую тару и воду. Смешать с водой в пропорции 0,22 л воды на 1 кг сухой смеси или 1 часть воды на 4 части сухой смеси по объему. При температурах близких к 0 °С использовать теплую воду. Использовать за 30 секунд.

ОСТАНОВКА ТЕЧИ: Сформировать плотный конус из приготовленной растворной смеси. С максимально возможным усилием вдавить конус в полость течи и удерживать 1 минуту. При наличии нескольких напорных течей работы начинать с верхней. Удалить излишки растворной смеси «Пенеплаг» до половины полости течи. Обработать полость остановленной течи растворной смесью «Пенетрон». Оставшийся объем полости заполнить растворной смесью «Пенекрит». Через 1-2 часа поверхность раствора «Пенекрит» и прилегающую к ней бетонную поверхность обработать растворной смесью «Пенетрон» в два слоя.

УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ: Увлажнять и защищать поверхность от механических воздействий, отрицательных температур и осадков в течение 3-х суток.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать перчатки резиновые, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

WATERPROOF SAFETY SIA, Spilves 22, Rīga LV-1055

www.waterproof.lv

daniels@waterproof.lv

Tālr.: 24004000